
PD3
VA2
PD14
PD3
PD6
VA4.2
PT1
VA6e
PD3
VC3d
PD19
PS31
PD19
PS30
PS29
PS30
VC7
PS29
PS36
VC7
VA6e
PD12
PD13
PS29
VC2e
VC4d
VC3d
VC3e
VC3e
VC3d
VC1e
T2 P
PD10
PD7
VC3d
PS30
PS30
-0.89
1.33
VC1d
T2 F
1.30
PD10
PD7
PD10
PD3
Vc11
PS35
VC3d
PS29
Dp3
VC3d
Va1/Va2.1/Va11