
PD12
PD13
PS29
VC2e
VC4d
VC3d
VC3e
PS36
VC7
VA6e
VC1e
T2 P
PD10
PD7
PS30
- 0.89
1.33
VC1d
T2 F
1.30
Vc11
PS35
Dp3
Va1/Va2.1/Va11
VC2d
VC5
VC9
PD2
PD19
PS31
PT1
PD6
VA4.2
VA3
PD3
VA6d