
PD13
PS29
VC2e
VC3d
VC3e
Dp5
VC3d
VC3d
VC1e
T2 Dto. P
PD7
VC3d
PS30
PD3
PD13
PD10
- 0.44
VA6d
+ 0.00
PS30
PD7
VC1e
T2 Dto. F
- 0.41
PD10
PS35
Vc10
PD10
PD7
VC3d
PS29
VC3d
Va1/Va2.1/Va11
VA6e
PD2
+ 0.07
VC2d
VC3d
VC3d
VC5
VC8
PS36
PS29
PS29
PD2
PS30
PS37
PS30
VC7
PS30
VC3d
Dp14
PD3
PT1
Va4.2
PD6
VA6e
PD2
PD2
VA3