
PD3
VA3
PD14.1
PD3
PD6
VA4.2
PT1
VA6e
PD3
VA6d
PS30
VC3d
PS31
PD19
VC8
PS36
PD6
VC8
VC6
PS29
PS30
PD6
VC4d
PD13
PS29
VC2e
VC3d
VC3e
Dp5
VC3d
VC3d
VC1e
T2 Dto. P
PD7
VC3d
PS30
PD3
PD13
PD10
-0.44
PD7
VA6d
±0.00
PS30
PD18
VC1d
T2 Dto. F
-0.41
PD7
PD10
PS35
Vc10
VC3d
PS29
VC3d
Va1/Vs21/Va11
-0.07
PD2
VC2d
VC3d
VC3d
VA6e